



INFORME CRONOLÒGIC DE LES INCIDÈNCIES I ACTUACIONS DERIVADES DELS AIGUATS D'OCTUBRE DE 2026

Afectacions al subministrament d'aigua potable, actuacions de recuperació del servei i mesures de control sanitari

1. Objecte

L'objecte d'aquest informe es el documentar cronològicament les incidències sobre el servei d'abastament d'aigua d'Argentona provocades pels episodis de pluges intenses que s'han succeït aquest mes d'octubre, les actuacions de resposta i reparació, la informació traslladada a la població i el seguiment sanitari, tots ells gestionats per Aigües d'Argentona (AASA) i que van condicionar i ajudar al retorn de l'ús d'aigua per a boca (beure i cuinar).

2. Abast i fonts

La reconstrucció dels fets cobreix des dels dies 3 al 15 d'octubre i se centra en l'abastament d'aigua als veïnats de Ginesteres i Can Raimí, sense ometre les altres afectacions detectades.

3. Antecedents i afectació

Els aiguats dels dies 3, 4 i 5 d'octubre van afectar greument les canonades que donen abastament d'aigua als veïnats de Can Raimí i les Ginesteres. Les incidències produïdes, sobretot al trencament de les canonades d'abastament que discorren per la llera de les rieres, junt amb d'altres instal·lacions, va generar problemes en el subministrament de l'aigua havent-se de prendre mesures extraordinàries que tot seguit es descriuran.

4. Cronologia dels fets (del 3 al 16 d'octubre)

Dissabte 3 d'octubre de 2026

Va ser dissabte per la tarda quan es va rebre l'avís per part de la policia d'un primer trencament de la canonada que discorre per la riera de Clarà i que dona abastament d'aigua als veïnats de Can Raimí, Can Ribosa, Can Cabot i Ginesteres.

Amb una actuació d'urgència per part del personal de la companyia d'aigües, aquesta avaria es va poder solucionar.

Una vegada reparada la fuga es va haver d'evacuar ràpidament el personal d'AASA que estava treballant a la riera ja que començava la pluja pronosticada i l'increment substancials dels cabals d'aigua a les lleres dels rius i rieres els podia posar en perill.

Els missatges operatius del personal d'AASA indicaven que encara hi havia reserva als dipòsits de Can Raimí i Ginesteres 1000, però que calia seguir-ne l'evolució. Així començava una emergència que s'agreujaria amb les pluges que posteriorment s'anirien succeint.

Diumenge, 4 d'octubre de 2026

Durant el diumenge 4 d'octubre, les pluges intenses de la matinada van provocar inundacions, talls de carretera i trencament d'infraestructures del municipi.

Davant la magnitud de les afectacions ocasionades pels aiguats, la Companyia d'Aigües d'Argentona va mobilitzar tots els recursos humans, tècnics i materials disponibles, incloent-hi vehicles i maquinària, per fer front a les nombroses incidències que s'estaven produint al municipi. Les actuacions no es van limitar exclusivament a la reparació i recuperació de la xarxa d'abastament d'aigua, sinó que també es van destinar esforços i mitjans a facilitar la recuperació dels accessos afectats pel temporal, amb treballs de retirada d'obstacles i habilitació del pas a la carretera C-1415 i als accessos al veïnat de Can Raimí. Aquestes intervencions van contribuir a restablir la mobilitat i facilitar l'accés dels serveis d'emergència i dels equips de treball a les zones afectades.

Els avisos de manca d'aigua es van estendre a diferents sectors. Davant la sospita de noves afectacions a les conduccions, els responsables van dirigir les comprovacions cap a les canonades de les rieres de Clarà i d'Argentona que donen subministrament d'aigua a Can Raimí, Can Cabot, Can Ribosa i Ginesteres respectivament.

Les inspeccions per conèixer l'estat de les instal·lacions d'abastament d'aigua es van veure dificultades pel cabal d'aigua que encara circulava, els arbres caiguts i els materials acumulats. També es van rebre comunicacions de manca d'aigua a Can Volart i, més tard, als carrers Badalona, Doctor Samsó i Montserrat Roig.

Al llarg de la jornada es van coordinar les comprovacions, l'atenció d'avisos i les intervencions per ajudar a recuperar la normalitat a la zona baixa del veïnat de Can Raimí.

Dilluns, 5 d'octubre de 2026

El dilluns 5 d'octubre van continuar les precipitacions i el cabal elevat de la riera. Es va confirmar i comunicar públicament que la conducció d'abastament de les Ginesteres i Can Raimí, situada a la llera de la riera d'Argentona, havia col·lapsat com a conseqüència dels aiguats. Aquest seria el motiu pel que gran part del veïnat de Ginesteres i algun carrer del veïnat de Can Raimí patirien una manca de subministrament d'aigua.

Es van valorar les condicions meteorològiques i hidràuliques per determinar quan era segur intervenir. Malgrat les dificultats, els equips van tornar a la riera amb maquinària per intentar desviar l'aigua, localitzar la conducció i abordar-ne la reparació. Paral·lelament es preparaven comunicacions específiques a la població.

Cal destacar que aquestes actuacions es van desenvolupar en un context d'emergència generalitzada, en què els recursos humans i materials de la Companyia es trobaven plenament mobilitzats. Els equips d'AASA van haver de compatibilitzar les intervencions urgents sobre la xarxa d'abastament amb altres tasques de suport necessàries per garantir l'accessibilitat a les zones afectades i facilitar la continuïtat dels treballs de recuperació.

Al final de la jornada, al vespre nit i després d'haver estat treballant durant una jornada de 18 hores, es van iniciar les maniobres per tornar a obrir el subministrament d'aigua, tant a Can Raimí com a Ginesteres.

Els resultats per a restablir el subministrament d'aigua a Can Raimí van ser fructífers però al veïnat de Ginesteres no ja que no arribava aigua a l'estació de bombeig que dona subministrament als dipòsits de 500 i 1000 de Ginesteres.

Dimarts, 6 d'octubre de 2026

El dimarts 6 d'octubre els treballs van continuar concentrats a poder restablir el subministrament d'aigua a Ginesteres junts amb les altres incidències encara obertes i que s'anaven donant del dia a dia.

Al llarg de tota la jornada es va anar reparant la canonada que dona abastament d'aigua al veïnat de Ginesteres i zona alta de Can Raimí. Es van anar reparant connexions de la canonada efectuant proves per confirmar que l'aigua tingués la seva continuïtat per arribar a l'estació de bombeig. Tot i treballar per restablir la canonada trencada també hi havia la necessitat de revisar els elements de regulació de la xarxa d'abastament i retirar la sorra que havia entrat dins les canonades trencades de la xarxa. S'havia de netejar i purgar les canonades que s'estaven reparant. Era per aquest motiu que, des d'AASA s'advertia que el restabliment complet d'aigua al veïnat de les Ginesteres i zona alta de Can Raimí encara podia requerir, com a mínim, una altra jornada pel que calia evitar anunciar terminis no garantits.

Es va coordinar un servei alternatiu de cisterna per a la població afectada i l'Ajuntament va informar sobre la disponibilitat de dutxes per als veïns al pavelló municipal. Paral·lelament i durant la tarda del dimarts es va comunicar que l'avaria del carrer Àngel Guimerà havia quedat reparada i que s'havia recuperat el subministrament en aquell sector. Al final del dia es va creure oportú garantir la continuïtat de cisterna i a mantenir actualitzada la informació pública.

Dimecres, 7 d'octubre de 2026

El dimecres 7 d'octubre es va continuar treballant en la resposta operativa i en la coordinació institucional. Mentre uns companys d'AASA treballaven per a restablir el subministrament d'aigua als veïnats afectats, es va començar a preparar la documentació per tal de descriure tots els desperfectes generats a la xarxa d'abastament i un resum de les actuacions que s'havien realitzat i s'haurien de realitzar. Aquest document el demanava alcaldia per tal de poder-los comentar a l'endemà i posteriorment enviar-los a la Generalitat de Catalunya per tal de demanar suport en la reparació de molts desperfectes ocasionats, trencaments de col·lectors, camins, etc... pel que fa a l'aigua, tot i que es descrivien tots els desperfectes generats, s'estava treballant per tal de restablir l'aigua de xarxa amb caràcter d'urgència.

Paral·lelament es van gestionar aportacions d'aigua amb ATL, incloent-hi l'organització de viatges de camions cisterna per començar a omplir el dipòsit de les Ginesteres de 500 . L'objectiu immediat era establir el subministrament mentre prosseguien les comprovacions de la xarxa.

Tot i això es va creure oportú seguir garantint el subministrament d'aigua de cisterna mantenint en tot moment, informada a la població.

Dijous, 8 d'octubre de 2026

Durant la matinada del dijous 8 d'octubre es va confirmar que l'aigua tornava a arribar a l'estació de bombeig pel que es podria mantenir l'aportació de manera constant als dipòsits de Ginesteres. La recuperació hidràulica, però, no equivalia encara a l'autorització del consum de boca. Els responsables d'AASA van voler continuar diferenciant el fet de disposar d'aigua a la xarxa de la necessitat de verificar-ne la qualitat sanitària.

Es van revisar els comunicats i els horaris del subministrament alternatiu d'aigua, mitjançant camions cisternes, a les Ginesteres i Can Raimí, i es va seguir coordinant la presència de les cisternes.

Mentrestant els operaris d'AASA seguien efectuant les maniobres corresponents per sanejar la xarxa d'abastament efectuant maniobres per expulsar aire de les canonades i reduir el risc de noves avaries.

La comunicació pública es plantejava en termes de prudència, sense afirmar que l'aigua fos inadequada sense disposar de resultats que ho acreditessin. Així, se seguiria garantint l'aigua de cuba mantenint degudament informada a la població pels canals d'informació habituals.

Divendres, 9 d'octubre de 2026

El divendres 9 d'octubre es va informar que el servei de xarxa estava recuperat al conjunt del municipi. Ja disposant, de manera constant, d'aigua als dipòsits es van encarregar, al laboratori, recollir mostres per conèixer la qualitat de l'aigua després de la incidència. La mostra del dipòsit de les Ginesteres 500 es va prendre aquell matí.

La Companyia va treballar en la delimitació dels sectors afectats, la revisió del criteri sanitari aplicable i la preparació de comunicats.

Paral·lelament es seguien concretant ubicacions i franges del servei de l'aigua amb cisterna.

Al vespre, com els dies anteriors, es va difondre l'avís de restricció preventiva del consum d'aigua de boca, per als sectors indicats de les Ginesteres i Can Raimí.

Val a dir que junt amb les actuacions d'intervenció dels operaris d'AASA a la xarxa, també es va mantenir informat al Departament de la Generalitat de Catalunya, Salut Pública, de la incidència i de les mesures extraordinàries adoptades.

El mostreig del dipòsit Ginesteres 500, recollit al matí, en l'avançament de resultats, va donar un resultat d'1 NMP/100mL de coliformes totals. Aquest resultat feia necessari mantenir la prudència i confirmar la situació microbiològica abans de considerar normalitzat l'ús de l'aigua per a consum.

Així doncs, se seguiria garantint l'aigua de cisterna mantenint degudament informada a la població pels canals d'informació habituals.

Dissabte, 10 d'octubre de 2026

Ja amb la instal·lació reparada i a l'espera dels resultats, es va creure oportú seguir mantenint el subministrament alternatiu d'aigua amb cisterna. En aquell dia però, la logística va patir una incidència quan el camió cisterna va quedar avariats. Davant d'aquesta situació i davant la impossibilitat de que el camió cubà es pogués desplaçar, els responsables d'AASA van estudiar alternatives i van organitzar el repartiment d'aigua embotellada a Can Raimí, tot ajustant la comunicació als veïns.

Així, es van seguir coordinant les atencions a les Ginesteres i Can Raimí, mantenint la disponibilitat d'aigua alternativa mentre continuàvem pendents de rebre les garanties analítiques definitives.

Diumenge, 11 d'octubre de 2026

El diumenge 11 d'octubre es va mantenir el seguiment de les incidències i de l'atenció als veïns. Els equips d'AASA van seguir realitzant les operatives habituals per al manteniment de la xarxa d'abastament mentre es continuava coordinant el servei de distribució d'aigua.

Tot i que els registres d'afluència del veïnat reflectien una petita demanda d'aigua en camió cisterna o embotellada, aquest fet no va eliminar la necessitat de mantenir el dispositiu preventiu.

Es seguia informant a la població de l'estat d'abastament d'aigua (tant a través de la xarxa com amb camió cisternes i embotellada) fent especial ressò a que el subministrament d'aigua a través de la xarxa encara no podia garantir que aquesta pogués ser per a l consum de boca.

Dilluns, 12 d'octubre de 2026

El dilluns 12 d'octubre va continuar el subministrament alternatiu i el seguiment de l'assistència als punts de distribució.

Els responsables d'AASA van preparar la comunicació de l'endemà, condicionada a les novetats del laboratori. Es va insistir que els primers resultats podien ser avanços provisionals i que no s'havia d'anunciar el final de les restriccions sense disposar de la informació definitiva necessària que des dels laboratoris s'havia de rebre.

Dimarts, 13 d'octubre de 2026

El dimarts 13 d'octubre el seguiment dels resultats analítics va esdevenir prioritari. Es van mantenir contactes amb el Laboratori d'Aigües de Mataró. La primera mostra de les Ginesteres 500 havia detectat coliformes totals i un recompte d'aerobis indeterminable, fet que justificava efectuar noves comprovacions abans de donar per normalitzada la situació sanitària.

Aquell dia es va prendre una nova mostra al dipòsit de les Ginesteres 500 per confirmar els paràmetres microbiològics. La Companyia va preparar un comunicat explicant que continuava a l'espera dels resultats definitius mantenint la cautela davant la pressió per recuperar com més aviat millor el consum de boca.

La mostra de confirmació del dipòsit Ginesteres 500, recollida aquell dia, va obtenir posteriorment coliformes totals inferiors al límit de detecció i 17 UFC/mL d'aerobis a 22 °C. És important diferenciar, degut al procés bacteriològic de laboratori que es requereix per tal d'obtenir els resultats finals, la data de presa de mostra de la disponibilitat efectiva del resultat.

Dimecres, 14 d'octubre de 2026

El dimecres 14 d'octubre es van efectuar noves preses de mostres al dipòsit de les Ginesteres 1000 i al punt de xarxa de Francesc Macià-Joan Maragall.

Val a dir que la instal·lació d'aquesta zona no es va veure afectada pels aiguats pel que normativament no calia analitzar l'aigua, però des d'AASA es va creure oportú que si s'havien estat fent anàlisis al dipòsit de 500, seria molt oportú i preventiu analitzar també aquest dipòsit. Realitzades les anàlisis es va continuar informant a la població que les restriccions preventives no es podien aixecar.

Així, es van revisar els comunicats i els horaris del subministrament alternatiu a les Ginesteres i Can Raimí, seguint coordinant la presència de camions cisterna.

Mentrestant, els operaris d'AASA seguien efectuant maniobres per expulsar aire de les canonades i reduir el risc de noves avaries.

Les comunicacions públiques es seguien plantejant en termes de prudència, sense afirmar que l'aigua fos considerada com aigua de boca (per beure i menjar).

Dijous, 15 d'octubre de 2026

El dijous 15 d'octubre els responsables van mantenir un seguiment intensiu dels resultats del laboratori i van traslladar a Salut Pública els avanços disponibles de les mostres dels dipòsits de les Ginesteres i del punt terminal de xarxa. Les dades provisionals eren favorables, però calia distingir-les dels informes finals i contrastar el criteri tècnic abans de comunicar una normalització definitiva.

Una vegada es van obtenir els resultats de les analítiques definitives i es van poder valorar favorablement es va procedir a la comunicació per al restabliment de l'aigua de xarxa de manera definitiva (per al consum de boca).

5. Conclusions

- Els aiguats d'octubre de 2026 van provocar afectacions greus a diverses infraestructures municipals i, especialment, a les conduccions estratègiques d'abastament d'aigua dels veïnats de les Ginesteres i Can Raimí.

Davant d'aquesta situació excepcional, la Companyia d'Aigües d'Argentonà va desplegar tots els recursos humans, tècnics i materials disponibles, mobilitzant personal, vehicles i maquinària per atendre les incidències i recuperar el subministrament d'aigua en el menor temps tècnicament possible.

Aquesta mobilització va anar més enllà de les actuacions pròpies del servei d'abastament, amb la participació dels equips i la maquinària d'AASA en tasques de recuperació de

l'accessibilitat a la carretera C-1415 i al veïnat de Can Raimí, contribuint així a la resposta global davant l'emergència i a la recuperació progressiva de la normalitat al municipi.

- La gestió d'aquestes incidències es va desenvolupar en dues fases diferenciades: recuperació hidràulica i verificació de la qualitat de l'aigua per al consum humà.
- La presència inicial de coliformes totals i la necessitat de repetir i completar les determinacions justifiquen que primerament es pogués restablir el subministrament d'aigua sense considerar-lo apte per al seu consum de boca i recolzant-lo amb subministrament d'aigua amb camions cisterna. Fins que analíticament, i amb els temps que requereixen les analítiques, no es va poder certificar que l'aigua era potable, no es va poder comunicar el seu consum apte de boca.

6. Annexos

Annex A. Informes analítics.

El que es comunica als efectes que corresponguin.

ANTONIO
COTES VÉLEZ



Firmado digitalmente por
ANTONIO COTES VÉLEZ
Fecha: 2026.10.23 09:14:56
+02'00'

Serveis Tècnics d'AASA

INFORME D'ASSAIG

Dades del client

AIGÜES D'ARGENTONA, SA
Sant Sebastià de baix, 14
08310 ARGENTONA

Registre núm: 26-84837/01

Pàgina 1 de 2

Dades de la mostra

Identificació: **D. DISTRIBUCIÓ LES GINESTERES (500)**

Tipus mostra: Aigua de consum

Mostra recollida el dia 09/10/2026 a les 11:34 h per Laboratori(1)

Data inici anàlisi: 09/10/2026

Descripció: 1 Envàs plàstic 500 mL, 1 Envàs vidre estèril 500 mL amb tiosulfat

Data recepció: 09/10/2026 11:51 h

Data finalització anàlisi: 13/10/2026

Paràmetres Microbiològics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Rte. E. coli (NMP/100mL)	<1	0	ISO 9308-2:2012	
Rte. Enterococs (ufc/100mL)	0	0	ISO-7899-2:2000	
Rte. Clostridium perfringens (ufc/100mL)	0	0	ISO-14189:2013	
Paràmetres Indicadors				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Rte. Coliformes totals (NMP/100mL)	1	0	ISO 9308-2:2012	
Rte. Bacteris aerobis a 22°C (ufc/mL)	Indeterminable		ISO 6222:1999	
Amoni (mg/L)	0.10 ±25%	0.5	PNT-6022	
Clor combinat "in situ" (mg/L)	0.2	2.0	PNT-6010	
Clor residual lliure "in situ" (mg/L)	0.6 ±25%	>= 0.2 i <= 1	PNT-6010	
Clor total "in situ" (mg/L)	0.8 ±40%		PNT-6010	
Conductivitat a 20 °C (µS/cm)	429 ±12%	2500	PNT-6026	
pH (upH)	8.0 ±0.2	>= 6.5 i <= 9.5	PNT-6026	
Terbolesa (U.N.T.)	1.1 ±20%	4	PNT-6021	
Caràcters Organolèptics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Color (mg/L Pt/Co)	<5	15	PNT-6078	
Olor	<1	3	UNE-EN 1622	1

Continua a la següent pàgina

Les activitats marcades amb un (1) no estan emparades per l'acreditació d'ENAC

Aigües de Mataró SA, societat municipal. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el full B-2441, volum 46706, i foli 101 del Llibre de Societats - CIF:A-08007270

Caràcters Organolèptics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Sabor	<1	3	UNE-EN 1622	1



Noemí Sabaté Olona
Autoritza resultats Química



Francesc Codony Iglesias
Resp. Secció Microbiologia



Noemí Sabaté Olona
Vist-i-plau Direcció
Mataró, 16 d'Octubre de 2026

Els paràmetres Olor i Sabor s'han realitzat després de 84 hores de conservació, el dia 13/10/2026 a les 00:00 hores. La temperatura de la mostra era de 22°C en el moment del tast. Aquests assajos s'han realitzat segons la norma EN1622:2006, amb necessitat de declaració de la mostra, aplicant el mètode Curt, per elecció no forçada per parelles i amb un total de 1 tastadors. S'ha utilitzat aigua de consum passada per filtre de carbó actiu com a aigua de referència. En cas de no detectar ni sabor ni olor en la mostra directa, el resultat s'expressa com a <1, en ambdòs casos.

En el cas dels paràmetres indicadors i paràmetres organolèptics, el valor expressat en la columna RD 3/2023, correspon al valor de referència, no al de no aptitud. Per tant la superació d'aquest pot no suposar un incompliment.

En microbiologia, segons la norma ISO8199:2018 i/o ISO7218:2007, els recomptes en ufc en els rangs inferiors i propers als límits de detecció de la tècnica tenen valor qualitatiu i/o estimatiu.

El present dictamen només dóna fe de la mostra analitzada tal i com s'ha rebut al Laboratori.

Les dades de la mostra marcades amb # són aportades pel client, i el laboratori no se'n fa responsable. Aquestes dades no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades en l'informe, estan a disposició del client.

La recollida de mostra s'ha realitzat seguint el procediment intern PEL-0001, no amparat per l'acreditació d'ENAC.

Notes: (1) Els Assaig i/o activitats marcades estan fora de l'abast d'acreditació del Laboratori d'Aigües de Mataró.

*** FÍ DE L'INFORME ***

INFORME D'ASSAIG

Dades del client

AIGÜES D'ARGENTONA, SA
Sant Sebastià de baix, 14
08310 ARGENTONA

Registre núm: 26-84837/02

Pàgina 1 de 1

Dades de la mostra

Identificació: **D. DISTRIBUCIÓ LES GINESTERES (500)**

Tipus mostra: Aigua de consum

Mostra recollida el dia 13/10/2026 a les 12:33 h per Laboratori(1)

Data inici anàlisi: 13/10/2026

Descripció: 1 Envàs vidre estèril 500 mL amb tiosulfat

Data recepció: 13/10/2026 13:28 h

Data finalització anàlisi: 16/10/2026

Paràmetres Indicadors			
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode
Rte. Coliformes totals (NMP/100mL)	<1	0	ISO 9308-2:2012
Rte. Bacteris aerobis a 22°C (ufc/mL)	17 (8 - 36)	100	ISO 6222:1999



Francesc Codony Iglesias
Resp. Secció Microbiologia



Noemí Sabaté Olona
Vist-i-plau Direcció
Mataró, 16 d'Octubre de 2026

En el cas dels paràmetres indicadors i paràmetres organolèptics, el valor expressat en la columna RD 3/2023, correspon al valor de referència, no al de no aptitud. Per tant la superació d'aquest pot no suposar un incompliment.

En microbiologia, segons la norma ISO8199:2018 i/o ISO7218:2007, els recomptes en ufc en els rangs inferiors i propers als límits de detecció de la tècnica tenen valor qualitatiu i/o estimatiu.

El present dictamen només dona fe de la mostra analitzada tal i com s'ha rebut al Laboratori.

Les dades de la mostra marcades amb # són aportades pel client, i el laboratori no se'n fa responsable. Aquestes dades no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades en l'informe, estan a disposició del client.

La recollida de mostra s'ha realitzat seguint el procediment intern PEL-0001, no amparat per l'acreditació d'ENAC.

*** FÍ DE L'INFORME ***

INFORME D'ASSAIG

Dades del client

AIGÜES D'ARGENTONA, SA
Sant Sebastià de baix, 14
08310 ARGENTONA

Registre núm: 26-84870/02

Pàgina 1 de 2

Dades de la mostra

Identificació: **AASA-Francesc Macia-Joan Maragall**

Tipus mostra: Aigua de consum

Mostra recollida el dia 14/10/2026 a les 10:38 h per Laboratori(1)

Data inici anàlisi: 14/10/2026

Descripció: 1 Envàs plàstic 500 mL, 1 Envàs vidre estèril 500 mL amb tiosulfat

Data recepció: 14/10/2026 11:18 h

Data finalització anàlisi: 17/10/2026

Paràmetres Microbiològics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Rte. E. coli (NMP/100mL)	<1	0	ISO 9308-2:2012	
Rte. Enterococs (ufc/100mL)	0	0	ISO-7899-2:2000	
Rte. Clostridium perfringens (ufc/100mL)	0	0	ISO-14189:2013	
Paràmetres Indicadors				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Rte. Coliformes totals (NMP/100mL)	<1	0	ISO 9308-2:2012	
Rte. Bacteris aerobis a 22°C (ufc/mL)	10 (5 - 21)	100	ISO 6222:1999	
Amoni (mg/L)	<0.05	0.5	PNT-6022	
Clor combinat "in situ" (mg/L)	0.1	2.0	PNT-6010	
Clor residual lliure "in situ" (mg/L)	0.4 ±40%	>= 0.2 i <= 1	PNT-6010	
Clor total "in situ" (mg/L)	0.5 ±40%		PNT-6010	
Conductivitat a 20 °C (µS/cm)	428 ±12%	2500	PNT-6026	
pH (upH)	8.1 ±0.2	>= 6.5 i <= 9.5	PNT-6026	
Terbolesa (U.N.T.)	0.21 ±30%	4	PNT-6021	
Caràcters Organolèptics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Color (mg/L Pt/Co)	<5	15	PNT-6078	
Olor	<1	3	UNE-EN 1622	1

Continua a la següent pàgina

Caràcters Organolèptics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Sabor	<1	3	UNE-EN 1622	1



Noemí Sabaté Olona
Autoritza resultats Química



Francesc Codony Iglesias
Resp. Secció Microbiologia



Noemí Sabaté Olona
Vist-i-plau Direcció
Mataró, 20 d'Octubre de 2026

Els paràmetres Olor i Sabor s'han realitzat després de 12 hores de conservació, el dia 15/10/2026 a les 00:00 hores. La temperatura de la mostra era de 22°C en el moment del tast. Aquests assajos s'han realitzat segons la norma EN1622:2006, amb necessitat de declaració de la mostra, aplicant el mètode Curt, per elecció no forçada per parelles i amb un total de 1 tastadors. S'ha utilitzat aigua de consum passada per filtre de carbó actiu com a aigua de referència. En cas de no detectar ni sabor ni olor en la mostra directa, el resultat s'expressa com a <1, en ambdòs casos.

En el cas dels paràmetres indicadors i paràmetres organolèptics, el valor expressat en la columna RD 3/2023, correspon al valor de referència, no al de no aptitud. Per tant la superació d'aquest pot no suposar un incompliment.

En microbiologia, segons la norma ISO8199:2018 i/o ISO7218:2007, els recomptes en ufc en els rangs inferiors i propers als límits de detecció de la tècnica tenen valor qualitatiu i/o estimatiu.

El present dictamen només dóna fe de la mostra analitzada tal i com s'ha rebut al Laboratori.

Les dades de la mostra marcades amb # són aportades pel client, i el laboratori no se'n fa responsable. Aquestes dades no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades en l'informe, estan a disposició del client.

La recollida de mostra s'ha realitzat seguint el procediment intern PEL-0001, no amparat per l'acreditació d'ENAC.

Notes: (1) Els Assaig i/o activitats marcades estan fora de l'abast d'acreditació del Laboratori d'Aigües de Mataró.

*** FÍ DE L'INFORME ***

INFORME D'ASSAIG

Dades del client

AIGÜES D'ARGENTONA, SA
Sant Sebastià de baix, 14
08310 ARGENTONA

Registre núm: 26-84870/01

Pàgina 1 de 2

Dades de la mostra

Identificació: **D. DISTRIBUCIÓ LES GINESTERES (1000).**

Tipus mostra: Aigua de consum

Mostra recollida el dia 14/10/2026 a les 10:07 h per Laboratori(1)

Data inici anàlisi: 14/10/2026

Descripció: 1 Envàs plàstic 500 mL, 1 Envàs vidre estèril 500 mL amb tiosulfat

Data recepció: 14/10/2026 11:18 h

Data finalització anàlisi: 17/10/2026

Paràmetres Microbiològics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Rte. E. coli (NMP/100mL)	<1	0	ISO 9308-2:2012	
Rte. Enterococs (ufc/100mL)	0	0	ISO-7899-2:2000	
Rte. Clostridium perfringens (ufc/100mL)	0	0	ISO-14189:2013	
Paràmetres Indicadors				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Rte. Coliformes totals (NMP/100mL)	<1	0	ISO 9308-2:2012	
Rte. Bacteris aerobis a 22°C (ufc/mL)	10 (5 - 21)	100	ISO 6222:1999	
Amoni (mg/L)	<0.05	0.5	PNT-6022	
Clor combinat "in situ" (mg/L)	0.1	2.0	PNT-6010	
Clor residual lliure "in situ" (mg/L)	0.5 ±25%	>= 0.2 i <= 1	PNT-6010	
Clor total "in situ" (mg/L)	0.6 ±40%		PNT-6010	
Conductivitat a 20 °C (µS/cm)	428 ±12%	2500	PNT-6026	
pH (upH)	7.9 ±0.2	>= 6.5 i <= 9.5	PNT-6026	
Terbolesa (U.N.T.)	0.22 ±30%	4	PNT-6021	
Caràcters Organolèptics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Color (mg/L Pt/Co)	<5	15	PNT-6078	
Olor	<1	3	UNE-EN 1622	1

Continua a la següent pàgina

Les activitats marcades amb un (1) no estan emparades per l'acreditació d'ENAC

Aigües de Mataró SA, societat municipal. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el full B-2441, volum 46706, i foli 101 del Llibre de Societats - CIF:A-08007270

Caràcters Organolèptics				
Paràmetre	Resultat	RD 3/2023	Mètode	Notes
Sabor	<1	3	UNE-EN 1622	1



Noemí Sabaté Olona
Autoritza resultats Química



Francesc Codony Iglesias
Resp. Secció Microbiologia



Noemí Sabaté Olona
Vist-i-plau Direcció
Mataró, 20 d'Octubre de 2026

Els paràmetres Olor i Sabor s'han realitzat després de 12 hores de conservació, el dia 15/10/2026 a les 00:00 hores. La temperatura de la mostra era de 22°C en el moment del tast. Aquests assajos s'han realitzat segons la norma EN1622:2006, amb necessitat de declaració de la mostra, aplicant el mètode Curt, per elecció no forçada per parelles i amb un total de 1 tastadors. S'ha utilitzat aigua de consum passada per filtre de carbó actiu com a aigua de referència. En cas de no detectar ni sabor ni olor en la mostra directa, el resultat s'expressa com a <1, en ambdòs casos.

En el cas dels paràmetres indicadors i paràmetres organolèptics, el valor expressat en la columna RD 3/2023, correspon al valor de referència, no al de no aptitud. Per tant la superació d'aquest pot no suposar un incompliment.

En microbiologia, segons la norma ISO8199:2018 i/o ISO7218:2007, els recomptes en ufc en els rangs inferiors i propers als límits de detecció de la tècnica tenen valor qualitatiu i/o estimatiu.

El present dictamen només dóna fe de la mostra analitzada tal i com s'ha rebut al Laboratori.

Les dades de la mostra marcades amb # són aportades pel client, i el laboratori no se'n fa responsable. Aquestes dades no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

La reproducció d'aquest document solament està autoritzada si es fa en la seva totalitat.

Les incerteses dels paràmetres acreditats no expressades en l'informe, estan a disposició del client.

La recollida de mostra s'ha realitzat seguint el procediment intern PEL-0001, no amparat per l'acreditació d'ENAC.

Notes: (1) Els Assaig i/o activitats marcades estan fora de l'abast d'acreditació del Laboratori d'Aigües de Mataró.

*** FÍ DE L'INFORME ***